

平成二十七年三月

正倉院正倉整備記録

図版写真編

宮内庁

正倉院正倉整備記録

図版写真編

目次

一、竣工

- 1 竣工正倉正面（東面）
- 2 竣工正倉正側面（東面及び南面）
- 3 竣工正倉背側面（西面及び北面）
- 4 竣工正倉背面（西面）
- 5 竣工正倉側面（南面）
- 6 竣工正倉側面（北面）
- 7 竣工中倉東面詳細
- 8 竣工中倉西面詳細
- 9 竣工南倉内部一階東面
- 10 竣工南倉内部一階南面及び西面
- 11 竣工南倉内部二階東面
- 12 竣工南倉内部二階西面及び北面
- 13 竣工中倉内部一階南面
- 14 竣工中倉内部二階南面
- 15 竣工北倉内部一階北面
- 16 竣工北倉内部一階東面南寄りの壁面
- 17 竣工北倉内部二階東面
- 18 竣工北倉内部二階南面及び西面
- 19 竣工小屋組トラス詳細
- 20 竣工小屋組トラス軒部詳細

二、修理前

- 21 修理前正倉正面（東面）
- 22 修理前正倉正側面（東面及び南面）
- 23 修理前正倉背側面（西面及び北面）
- 24 修理前正倉背面（西面）
- 25 修理前正倉側面（南面）
- 26 修理前正倉側面（北面）
- 27 修理前南倉南面詳細
- 28 修理前南倉東面詳細
- 29 修理前中倉東面詳細
- 30 修理前北倉東面詳細
- 31 修理前南倉内部一階東面及び北面
- 32 修理前南倉内部一階南面及び西面
- 33 修理前南倉内部二階東面
- 34 修理前南倉内部二階西面及び北面
- 35 修理前中倉内部一階東面
- 36 修理前中倉内部一階西面及び南面
- 37 修理前中倉内部二階北面及び東面
- 38 修理前中倉内部二階南面及び西面
- 39 修理前北倉内部一階北面
- 40 修理前北倉内部一階東面南寄りの壁面
- 41 修理前北倉内部二階東面

64	63	62	61	三、解体		60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42
南面及び東面の棟積解体後の状況	南面及び西面の棟積解体後の状況	素屋根完成	素屋根組立			修理前西北隅棟の稚児棟	修理前東北隅棟の稚児棟	修理前西南隅棟の稚児棟	修理前東南隅棟の稚児棟	修理前本瓦葺大棟北端詳細	修理前本瓦葺東面	修理前本瓦葺東面軒先詳細	修理前本瓦葺西面詳細	修理前本瓦葺北面及び西面	修理前本瓦葺北面	修理前本瓦葺北面詳細	修理前本瓦葺南面詳細	修理前本瓦葺南面	修理前本瓦葺南面及び東面	修理前床下束柱中倉下	修理前床下束柱南倉下	修理前小屋組トラス軒部詳細	修理前小屋組トラス詳細	修理前北倉内部二階南面及び西面
89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65
ガラス戸付陳列棚解体後の南倉一階西面	ガラス戸付陳列棚解体後の南倉一階南面	ガラス戸付陳列棚解体後の南倉一階北面	西面土居葺解体	野地板の部分解体の状況	東面北寄りの土居葺の状況	西面中央の土居葺の状況	北面及び東面の土居葺の状況	南面及び東面の土居葺の状況	北面の平瓦葺土の状況	西面北寄りの平瓦葺土の状況	南面及び東面の平瓦葺土の状況	南面及び西面の平瓦葺土の状況	北面の平瓦の状況	西面北寄りの平瓦の状況	南面及び東面の平瓦の状況	南面及び西面の平瓦の状況	西面の丸瓦葺土の状況	北面の丸瓦葺土の状況	南面及び東面の丸瓦葺土の状況	南面及び西面の丸瓦葺土の状況	東面中央の丸瓦葺土の状況	東南一の鬼瓦の固定方法	北面の棟積解体後の状況	東面及び北面の棟積解体後の状況

- 90 ガラス戸付陳列棚解体後の南倉二階北面及び東面
- 91 ガラス戸付陳列棚解体後の南倉二階西面
- 92 ガラス戸付陳列棚解体後の南倉二階南面
- 93 ガラス戸付陳列棚解体後の中倉一階北面
- 94 ガラス戸付陳列棚解体後の中倉一階南面
- 95 ガラス戸付陳列棚解体後の中倉一階西面
- 96 ガラス戸付陳列棚解体後の中倉二階南面
- 97 ガラス戸付陳列棚解体後の中倉二階西面及び南面
- 98 ガラス戸付陳列棚解体後の中倉二階北面
- 99 ガラス戸付陳列棚解体後の北倉一階南面
- 100 ガラス戸付陳列棚解体後の北倉一階北面
- 101 ガラス戸付陳列棚解体後の北倉一階西面
- 102 ガラス戸付陳列棚解体後の北倉二階南面及び東面
- 103 ガラス戸付陳列棚解体後の北倉二階北面及び東面
- 104 ガラス戸付陳列棚解体後の北倉二階西面

四、組立

- 105 南面及び東面の土居葺復旧完了
- 106 西面の瓦棧取り付け施工中
- 107 南面及び西面の瓦棧取り付け完了
- 108 東面の瓦棧取り付け完了
- 109 南面及び東面の平瓦葺き上げ完了
- 110 北面及び西面の平瓦葺き上げ完了
- 111 東面の平瓦葺き上げ時の状態
- 112 南面西寄りの天平期平瓦の平葺状況

- 113 南面及び西面の丸瓦葺き上げ完了
- 114 南面及び東面の丸瓦葺き上げ完了
- 115 北面及び東面の丸瓦葺き上げ完了
- 116 北面及び西面の丸瓦葺き上げ完了
- 117 東南隅の丸瓦葺き上げ時の状態
- 118 西北隅の丸瓦葺き上げ時の状態
- 119 東北一の鬼瓦の嵩上げ詳細
- 120 東北一の鬼瓦据え付け背面の様子
- 121 東北隅棟積施工中
- 122 西北隅棟積施工中
- 123 西南隅棟積施工中
- 124 東南隅棟積完了
- 125 南面及び東面の本瓦葺き上がり
- 126 北面及び西面の本瓦葺き上がり
- 127 北面の本瓦葺き上がり
- 128 南面の本瓦葺き上がり
- 129 南面の本瓦葺き上がり詳細
- 130 北面の本瓦葺き上がり詳細
- 131 東面の本瓦葺き上がり
- 132 東面の本瓦葺き上がりの軒先詳細
- 133 大棟棟積施工中
- 134 大棟棟積完了
- 135 大棟棟積完了北端
- 136 大棟棟積完了南端
- 137 敷桁補強後の南倉一階西面

- 五、大正二年修理の工事写真『宝庫修理現場状況写真』写真帳
- 138 敷桁補強後の南倉一階南面
- 139 敷桁補強後の南倉二階東面及び北面
- 140 敷桁補強後の南倉二階西面
- 141 敷桁補強後の北倉一階北面
- 142 敷桁補強後の北倉一階西面
- 143 敷桁補強後の北倉二階南面及び東面
- 144 敷桁補強後の北倉二階北面及び西面
- 145 南倉での敷桁補強の詳細
- 146 北倉での敷桁補強の詳細
- 147 南倉東面南側の大梁先端
- 148 南倉南面西側の妻梁先端
- 149 中倉西面北側の大梁先端
- 150 中倉西面北側の大斗と肘木の詳細
- 151 北倉西面南側の三段校木詳細
- 152 北倉北面東側の妻梁先端
- 153 大正修理前正側面（東面及び南面）
- 154 大正修理時に建設された仮庫
- 155 持仏堂正面（南面）
- 156 大正修理前正側面（東面及び北面）
- 157 大正修理前正側面北寄り（東面及び北面）
- 158 大正修理前側面（北面）
- 159 大正修理前背面（西面）
- 160 大正修理前北倉扉詳細
- 161 大正修理前北倉内部
- 162 大正修理前北倉校木詳細
- 163 大正修理前中倉東面詳細
- 164 大正修理後南倉内部二階
- 165 大正修理後北倉内部一階東側壁面
- 166 大正修理前南倉一階
- 167 大正修理前南倉東面南端
- 168 大正修理時瓦解体中の北面軒先の状態
- 169 大正修理時瓦解体中の東面北方の軒先の状態
- 170 大正修理時瓦解体中の東面南方の軒先の状態
- 171 大正修理時瓦解体中の南面軒先の状態
- 172 大正修理時瓦解体中の西面南方の軒先の状態
- 173 大正修理時瓦解体中の西面北方の軒先の状態
- 174 大正修理時の素屋根
- 175 大正修理時の小屋組解体状況
- 176 大正修理における南倉校木の解体
- 177 大正修理解体中の南倉校木隅詳細
- 178 大正修理解体中の中倉・北倉境の様子
- 179 大正修理解体前の三段校木東北隅部詳細
- 180 大正修理解体前の丸桁西北隅部詳細
- 181 大正修理解体中の北倉校木
- 182 大正修理解体中の南倉・中倉境
- 183 大正修理時の校木及び羽目板解体後の状況
- 184 大正修理解体中の束柱・台輪の状況
- 185 大正修理解体中の南倉南端束柱揚家の状況

- 186 大正修理解体中の中倉西列束柱の状況
- 187 大正修理時の束柱解体状況
- 188 大正修理時の南倉東側束柱上部の腐朽状況
- 189 大正修理時の束柱解体中の状況
- 190 大正修理時の解体した束柱足下の状況
- 191 大正修理時の束柱及び台輪の組立状況
- 192 大正修理時の土台及び内部柱の組立状況1
- 193 大正修理時の土台及び内部柱の組立状況2
- 194 大正修理時の土台及び内部柱の組立状況3
- 195 大正修理時の軸組組立及び校木組立状況
- 196 大正修理時の軸組組立状況
- 197 大正修理時の校木の組立完了1
- 198 大正修理時の校木の組立完了2
- 199 大正修理時の三段校木組手修理の状況
- 200 大正修理時の中倉内部入口の組立状況
- 201 大正修理時の小屋組トラス組立状況
- 202 大正修理時の小屋組組立の準備
- 203 大正修理時の隅木据え付け状況
- 204 大正修理時の木負取り付け状況
- 205 大正修理時の南倉小屋組
- 206 大正修理時の地垂木据え付け状況
- 207 大正修理時の軒先化粧裏板取り付け状況
- 208 大正修理時の土居葺及び野地板取り付け完了
- 209 大正修理時の本瓦葺施工中
- 210 大正修理時の南面本瓦葺完了

六、古写真

- 211 大正修理時の東面本瓦葺完了
- 212 大正修理時の雨落溝施工中
- 213 大正修理時の西側雨落溝施工中
- 214 大正修理の竣工正面(東面及び南面)
- 215 大正修理の竣工背面(西面及び北面)
- 216 大正修理前の正倉正面(東面及び南面)
- 217 大正修理の竣工正面(東面)
- 218 杉本神社
- 219 西北隅の鬼瓦
- 220 西南隅の鬼瓦
- 221 東南隅の鬼瓦
- 222 東北隅の鬼瓦
- 223 壬申検査の時の正倉院正倉遠景
- 224 壬申検査の時の正倉院正倉
- 225 壬申検査の時の番僧
- 226 壬申検査の時の中倉
- 227 壬申検査の時の正倉西面
- 228 壬申検査の時の南倉南面詳細
- 229 壬申検査の時の南倉束柱
- 230 壬申検査の時の南倉南面
- 231 壬申検査の時の正倉東面
- 232 壬申検査の時の南倉西南隅
- 233 壬申検査の時の正倉隅軒見上げ

234 壬申検査の時の正倉南面遠景

七、絵図類

235 東大寺寺中寺外惣絵図

236 奈良町絵図

237 東大寺境内図(上…全体、下…部分)

238 東大寺境内図の比較(左列…全体、右列…部分)

239 正倉院開封之図・同行列図

240 天保四年正倉院開封図

241 南都東大寺正倉院四拾分一之図

242 南都東大寺正倉院絵図

243 正倉院小屋組

244 三倉屋根取絵図

245 正倉院絵図

246 正倉院総図(上…全体、下…部分)

247 正倉院総図(上…全体、下…部分)

八、墨書・箋書

248 北倉二階四天柱墨書(元禄六年)

249 北倉扉板刻字(明治十七年)

250 正倉棟札(大正二年)

251 切裏甲上端番付(年代不詳)

252 西南二の烏衾瓦箋書(慶長八年)

253 西南一の烏衾瓦箋書(慶長八年)

254 東南一の鬼瓦箋書(慶長八年)

255 西南二の鬼瓦箋書(慶長八年)

256 瓦刻印(元禄六年)

257 瓦刻印(天保六年・楷書)

258 瓦刻印(天保六年・篆書)

259 瓦刻印(明治二十二年)

260 瓦刻印(明治三十二年)

261 瓦刻印(大正二年)

262 瓦刻印(大正十年)

263 西北一の烏衾瓦箋書

264 西北一及び二の鬼瓦箋書

265 杉本神社木片墨書(天保七年)

266 杉本神社棟札(大正四年)

267 杉本神社供物台裏面墨書(天保七年)

268 杉本神社浜床裏面墨書(大正四年)

269 杉本神社正鏡刻銘(大正四年)

270 杉本神社青銅釣燈籠刻銘(大正四年)