


二、修理前凶面


南面





北面

西面



東面




南面



西面




北面




東面






東面




西面



北面

南面




西面



東面




北面





25 正倉 修理前 正面図 (東面)









27 正倉 修理前 背面図 (西面)






29 正倉 修理前 桁行断面図 (東向)




30 正倉 修理前 桁行断面図 (西向)













南面
9.393




西面
33.142




北面
9.393



東面
33.142



南
面



西
面

北
面

東
面

