




33 修理前南倉内部二階東面  
西北より見る。落下防止用の手摺りも大正修理後のものである。



34 修理前南倉内部二階西面及び北面  
東南より見る。二階には二段のガラス戸付陳列棚が置かれ、中央間には北へ向かって小屋裏へ上がる梯子段がかかる。




35 修理前中倉内部一階東面  
西より見る。二階へ上る階段と扉内側が見える。階段は大正修理後のものである。



36 修理前中倉内部一階西面及び南面  
東北より見る。南・西・北面に明治期に作り付けられたガラス戸付陳列棚がある。



37 修理前中倉内部二階北面及び東面  
西南より見る。隅（写真奥）と壁際の大梁下に見える内部柱は、大正修理時に取り替えた柱である。



38 修理前中倉内部二階南面及び西面  
東北より見る。南・西・北の壁面に明治期に作り付けられたガラス戸付陳列棚がある。



39 修理前北倉内部一階北面  
東南より北倉一階のガラス戸付陳列棚を見る。



40 修理前北倉内部一階東面南寄りの壁面  
西より見る。建長六年の落雷による火災の跡と思われる焦げ跡が残る。両脇の内部柱と土台は大正期の修理材である。



41 修理前北倉内部二階東面  
西南より見る。



42 修理前北倉内部二階南面及び西面  
東北より見る。中央間には南へ向かって梯子段がかかり、小屋裏へ上がれるようになっている。