



219 西北隅の鬼瓦
「号外 宝庫屋根鬼板全部撮影」。西北隅の鬼瓦で、左が一の鬼瓦、右が二の鬼瓦。ともに西の京宗右衛門の寛書がある。



220 西南隅の鬼瓦
「号外 宝庫屋根鬼板全部撮影」。西南隅の鬼瓦で左が一の鬼瓦、右が二の鬼瓦。二の鬼瓦側面には慶長八年の年紀と瓦師銘が寛書されていた。



221 東南隅の鬼瓦

「号外 宝庫屋根鬼板全部撮影」。東南隅の鬼瓦で、左が一の鬼瓦、右が二の鬼瓦。二の鬼瓦には側面に慶長八年の年紀が窺書されている。



222 東北隅の鬼瓦

「号外 宝庫屋根鬼板全部撮影」。東北隅の鬼瓦で、右が一の鬼瓦、左が二の鬼瓦。二の鬼瓦はもともと二の鬼瓦ではないものが使われていた。今回行った修理で破損のため取り替えた。