


# 六、古写真



223 壬申検査の時の正倉院正倉遠景

明治五年に壬申検査と称して宝物の確認が行われた際の正倉院正倉の東面遠景。軒支柱はない。  
(東京国立博物館所蔵、「東大寺校倉（正倉院）」、Image：TNM Image Archives)




224 壬申検査の時の正倉院正倉

東面を東南より見る。台輪上に板が敷並べられ、中央に登棧橋がかかっている。屋根の東北隅の軒先が乱れている様子が見える。(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image：TNM Image Archives)




225 壬申検査の時の番僧  
束柱の前に立っての記念撮影か。(東京国立博物館所蔵、「正倉院番僧」、Image : TNM Image Archives)




226 壬申検査の時の中倉  
図版写真223と同じアングルで東面の中倉付近をステレオカメラで撮影したもの。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



227 壬申検査の時の正倉西面  
西南より見る。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)




228 壬申検査の時の南倉南面詳細  
南倉の東南隅あたりを東南より見る。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



229 壬申検査の時の南倉東柱

南側の東柱列を東より見通す。明治五年には、東柱の礎石が地表より非常に出ていたことが確認できる。


(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



230 壬申検査の時の南倉南面

西南より見る。現在このあたりに土塀はなく、天保期の開封図から見ると塔頭金珠院の土塀と思われる。

(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



231 壬申検査の時の正倉東面  
東南より見る。図版写真224と同じカットのステレオ写真。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



232 壬申検査の時の南倉西南隅  
東南より見る。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



233 壬申検査の時の正倉隅軒見上げ  
鬼瓦から東南隅と思われる。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)



234 壬申検査の時の正倉南面遠景  
西南より見る。  
(東京国立博物館所蔵、「正倉院」、Image : TNM Image Archives)